


● — maszt kominowy

Zwody na kominach należy wykonać z zastosowaniem masztów kominowych.
Instalacja zwodów poziomych podlega demontażowi a następnie powłómemu montażowi po wykonaniu modernizacji dachu.
Maszty kominowe należy połączyć z najbliższej przebiegającymi zwodami poziomymi.
Istniejący układ zwodów pionowych należy zdemontować (instalacja wykonana jako naprężna). W związku z planowanym dociepleniem budynku, zwody pionowe prowadzić na tyńku w nerkach RVS 28.
Złącza kontrolne należy montować w puszkach kontrolno-pomiarowych n.p. typu GALMAR.
Uwaga:
Do zwodów poziomych należy podłączyć konstrukcję dla montażu anten telewizyjnych.



ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

Obiekt	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego			
Adres	ul. Zakręt nr 8 bl. 1, 87-800 Włodawek dz. nr 116/1			
Inwestor	Administracja Zasobów Mieszkaniowych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włodawek			
Projektant	inż. Jarosław Szczepny	Podpis		
	Upr. nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01			
Tytuł rysunku	Instalacja odgromowa			
Branża	Elektryczna	Skala	1:200	Data
			06 lipiec 2012	Nr rys.
				1