

Wrocław, dnia 06.02.2020r

PROTOKÓŁ Z WIZJI

Posesji (mieszkania): DOŁĘDROWA 1/3 STAJENKI

W czasie wizji stwierdzono:

DO DOŁĄCZENIA ORAZ AKCJI GASIMONEJ STWIERDZONO:

- SPALENIU LUB WYPALENIU WŁEKO POSZCIE
DACHU, ORAZ SPALENIU LUB WYPALENIU
WŁEKO ELEMENTY KOTŁA DACHU, ŚCIAN
ZEWNETRZNYCH, DRENAŻY ŚCIEK POJĄC
- ZWYRZENIE LUB WYPALENIE CIEŚCI DACHU
DRENAŻY
- ZGRUPOWANE FRAGMENTY CIEŚCI ŚCIAN
ZEWNETRZNYCH

WZLECENIA : ROZEBRAĆ STAJENKĘ I POSTAĆ
10 LT STAJENKĘ BLATOWĄ O WYMIARACH 28x30 cm
(W OBRĘBIE ROZEBRANYCH STAJENEK)
STAJENKĘ BLATOWĄ POSTAĆ NA WYMIARACH
2 KOTŁA POŁBOWIC GR B 14 NA PODSYPCIE
PIASKO-CEMENT, + OBRĘBĘ CIEŚCIOWĄ NA - 25 cm
NA CIEŚCI BETONOWEJ

UWAGA : DO DACHU WYPOWADKOWA TERENU
ZABEZPIECZYĆ PRZED PODCIĘCIEM OSŁB PODCIĘCIEM

PODPIS KOMISJI:

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
INSPEKTOR NADZORU

Jerzy Jaremba

nr upr. WBPP-AN-6386-5/59/WK

Zapoznałem się z treścią powyższego protokołu
i przyjąłem do wiadomości.
Czytelny podpis lokatora